B	05.06.1998	2.1	0005	2.2	12801F4	L	–	9	–
J	25	4	0200			18	---	19	---
E	WB10402C3WZC04713	3	2			20	---	G	00235--
0.1	–					12	–	13	–
	BMW 259					V.7	–	F.1	000450
0.2	–					7.1	–	7.2	–
	–					8.1	–	8.2	–
						U.1	94	U.2	–
0.3	R1100 R					0.1	–	0.2	–
2	BAYER.MOT.WERKE-BMW					15.1	120/70ZR17		
5	KRAFTRAD O.LB.					15.2	160/60ZR18		
	–					15.3	–		
V.9	–					R		11	
14	–					K	G239*09		
P.3	BENZIN					6	23.10.1992	17	K
10	0001	14	–	P.1	01085	21	–		

22 ZU G:BIS 249*REIFENFABRIKATSBINDUNG GEM.BETRIEBSERLAUB
NIS BEACHTEN*

P.2 P.4 0057/06500 T 197

19 ---

U.3 80

S.1 002 S.2 –

16 WF488194